



Indicadores de desempeño municipal.

| | |
|--|---|
| Dependencia: | Alumbrado público. |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña: | Colocación de luminarias. |
| Eje de gobierno. | Combate a la pobreza y elevar la calidad de vida a través del desarrollo social. |
| Estrategia. | Fortalecimiento de los servicios públicos. |
| Definición: | Número de reparaciones de luminarias. |
| Magnitud: | Eficiencia. |
| Unidad de medida del indicador: | Número de luminarias reparadas. |



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

Indicadores de desempeño municipal.

Número de luminarias reparadas.

| Número de luminarias reparadas. | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | | | | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | CUMPLIMIENTO DE LA META | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|---------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad | | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) |
| | Luminarias reparadas | | | | | Número de luminarias reparadas. | | | | |
| Julio-Diciembre 2017 | Semestral | Cuantitativo | ✓ | ✓ | | | 560 | 100% | 87 | 100% |

C. Se refiere a los reportes recibidos por los ciudadanos respecto del mal funcionamiento de las luminarias.

D. Se refiere a la atención a los reportes para la respectiva reparación de las luminarias.